



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Комиссии

Нерисина А.А.

2021г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского»**
- 1.2. Адрес объекта: **614503 Пермский край, Пермский район, п. Сылта, ул. Молодежная, д.7**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2-4 этажа в том числе 1 подземный, 8501,2 кв. м**
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **23195 кв. м**
- 1.4. Год постройки здания **1982**, реконструкция – **2020**, последнего капитального ремонта - **2021**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **не планируется**, капитального **не планируется**.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сылвенская средняя школа имени поэта Василия Каменского», МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **614503, Пермский край, Пермский район, п. Сылта, ул. Молодежная, дом 7.**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования администрации муниципального образования и Пермского муниципального района.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **Пермский край, Пермский район, д. Кондратово ул. Камская д.5. тел. 296-45-50, эл. почта ruo@ruopr.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое) **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **Основное общее и среднее (полное) общее образование**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, на дому**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; **инвалиды с нарушениями умственного развития**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **1104**

Вместимость -765 человек 1 смена

-339 человек 2 смена

пропускная способность – 765 человек 1 смена

- 339 человек 2 смена

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

 Рейсовый автобус № 116 «Пермь-Сылва»,  автобус № 117 «Пермь-Троица»,  ГАЗ 322121 гос.номер Н778ОК159 «пос. Сылва (школа) - дер. Ерепеты - дер. Мостовая - (магазин ИП Ныробцев)»,  ПАЗ гос.номер К005ВТ159 «Стрелка (школа) –Куликовка (Геологи)– Стрелка (школа)», «Сылва (школа) – Военная часть- село Троица- Стеклозавод – Сылва (школа)»  ИАЦ 1767М4 гос.номер Н087АМ159 «Сылва – Новые Ляды – Старые Ляды – Сылва»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**

3.2.2. время движения (пешком) **3-5 минут**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

визуальная; **нет. На пути следования к объекту отсутствует визуальная информация.**

Остановочный пункт оборудован табличкой с названием остановки, расписанием движения транспорта. Информация о маршрутах – плохо читаемая, выполненная мелким шрифтом. На остановке отсутствуют указатели и схема движения к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет. Пешеходные переходы представляет собой ровную асфальтовую дорогу, на пересечении с проезжей частью оборудованы съезды.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: **Объект доступен полностью всем для обслуживания инвалидов.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края, дата _____

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 2021г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Комиссии

Ваня Петров адм. по сов. р-р
Пермский А.А.

«13» 109 2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ _____**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского»**
1.2. Адрес объекта **614503 Пермский край, Пермский район, п.Сылва, ул. Молодежная, 7**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2-4** этажей, **8501,2 кв. м**
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **23195** кв. м
1.4. Год постройки здания **1982**, реконструкция – **2020**, последнего капитального ремонта - **2021**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **не планируется**, капитального **не планируется**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сылвенская средняя школа имени поэта Василия Каменского», МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **614503, Пермский край, Пермский район, п. Сылва, ул. Молодежная, дом 7.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация **образовательная деятельность**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 Рейсовый автобус № 116 «Пермь-Сылва», автобус № 117 «Пермь-Троица», ГАЗ 322121 гос.номер Н778ОК159 «пос. Сылва (школа) - дер. Ерепеты - дер. Мостовая - (магазин ИП Ныробцев)», ПАЗ гос.номер К005ВТ159 «Стрелка (школа) –Куликовка (Геологи)– Стрелка (школа)», «Сылва (школа) – Воинская часть- село Троица- Стеклозавод – Сылва (школа)» ИАЦ 1767М4 гос.номер Н087АМ159 «Сылва – Новые Ляды – Старые Ляды – Сылва»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**

3.2.2. время движения (пешком) **3-5 минут**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**. На пути следования к объекту отсутствует визуальная информация. Остановочный пункт оборудован табличкой с названием остановки, расписанием движения транспорта. Информация о маршрутах – плохо читаемая, выполненная мелким шрифтом. На остановке отсутствуют указатели и схема движения к объекту для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
Пермского края _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ 6 л.
2. Входа (входов) в здание на _____ 13 л.
3. Путей движения в здании на _____ 12 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ 6 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ 8 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ 6 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель Комиссии

*Зам. главы адм.
по соц. развитию*

Нерисина А.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены Комиссии:

*Нач. КТО
МКУ "Центр
м. спец-т КТО МКУ, Упр-е*

Общественникова В.Н.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

МКУ, Упр-е
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Александр А.А.
(Должность, Ф.И.О.)

В том числе:

представитель общественной
организации инвалидов

*Зам. нач. отдела
Советникова Л.Л.*

*Председатель
Пермского районного
организатора
жестотелов*

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представитель организации,
расположенной на объекте

Директор Оудорова В.С.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования муниципального объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной инфраструктуры
№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского» п.Сылва, ул. Молодежная д.7

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержани е	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	нет	5,1,2	нет	нет	нет	нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	нет	1,2,3, 3,4	нет	нет	нет	нет
1.3	Лестница (наружная)	есть	нет	9,5,6	нет	нет	нет	нет
1.4	Пандус (наружный)	нет	нет	6	Отсутствие кнопки вызова	С,К,О	Нет кнопки	Кнопк у вызов а
1.5	Автостоянка и парковка	есть	нет	4	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-В			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования муниципального объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной инфраструктуры
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В. Каменского» п.Сылва, ул. Молодежная д.7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	нет	9,5	нет	нет	нет	нет
2.2	Пандус (наружный)	есть	нет	6	нет	нет	нет	нет
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	7,10, 11	нет	нет	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть	нет	7	нет	нет	нет	нет
2.5	Тамбур	есть	58	8,12, 13	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-В	7,10,11 8,12,13		Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского» п.Сылва, ул. Молодежная д.7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	21,7,29,31	10,11,12,14,15,16,17	нет	нет	нет	нет
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9,102,126,121,201	13,29,30,31	нет	нет	нет	нет
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	114,228,322	26,27,8,9	нет	нет	нет	нет
3.5	Дверь	есть	57	13	нет	нет	нет	нет
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	58	13	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-В	21,7,29,31	10,11,12,13	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского» п.Сылва, ул. Молодежная д.7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	3,125,128,129,130	14,32,33	нет	нет	нет	нет
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
	ДП-В	3	14	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского» п.Сылва, ул. Молодежная д.7
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения) Вариант III жилые помещения	нет	нет	нет	нет

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (III)
к Акту обследования муниципального объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной инфраструктуры
№ _____ от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского» п.Сылва, ул. Молодежная д.7
Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения) Вариант III жилые помещения	нет	нет	нет	нет

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского» п.Сылва, ул. Молодежная д.7
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержани е	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	52,50,6 6,8	42,43 ,44	нет	нет	нет	нет
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	209,211	нет	нет	нет	нет	нет
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	113,14, 18	нет	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДП-В	66,8,42 ,43,44	нет	нет

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования муниципального объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной инфраструктуры
№ _____ от «___» _____ 20 ____ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МАОУ «Сылвенская средняя школа имени В.Каменского» п.Сылва, ул. Молодежная д.7
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6.2	Акустические средства	есть	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6.3	Тактильные средства	есть	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объектах	ДЧ-В	нет	нет	нет

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

**Основные структурно-функциональные зоны и элементы
объектов социальной инфраструктуры**

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ (их виды)	Функционально-планировочные элементы зоны (и их особенности)	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1.1 Вход (входы) на территорию	
		1.2 Путь (пути) движения на территории	
		1.3 Лестница (наружная)	
		1.4 Пандус (наружный)	
		1.5 Автостоянка и парковка	
2	Вход (входы) в здание	2.1 Лестница (наружная)	
		2.2 Пандус (наружный)	
		2.3 Входная площадка (перед дверью)	
		2.4 Дверь (входная)	
		2.5 Тамбур	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	
		3.2 Лестница (внутри здания)	
		3.3 Пандус (внутри здания)	
		3.4 Лифт пассажирский (или подъемник)	
		3.5 Дверь	
		3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Вариант I – зона обслуживания граждан (в том числе инвалидов и других МГН)	4.1 кабинетная форма обслуживания
			4.2 зальная форма обслуживания
			4.3 прилавочная форма обслуживания
			4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту
			4.5 кабина индивидуального обслуживания
		Вариант II - места приложения труда	
		Вариант III - жилые помещения	
5	Санитарно - гигиенические помещения	5.1 Туалетная комната	
		5.2 Душевая/ванная комната	
		5.3 Бытовая комната (гардеробная)	
6	Система информации на объекте	6.1 Визуальные средства	
		6.2 Акустические средства	
		6.3 Тактильные средства	

I. Результаты обследования:
1. Территория, прилегающая к зданию

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сылвенская средняя школа имени поэта Василия Каменского» пос. Сылва, ул. Молодежная, 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
1.1.	Вход (входы) на территорию объекта.	Ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м.	п. 5.1.СП 136.13330.2012	Есть	-		Ширина распашных ворот и калитки по ул. Молодежная 7,10 м. Ширина калитки по Молодежная 1,19 м, ширина распашных ворот 5,35 м.	Соответствует нормативу	К,О
		Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.	п.4.1.1 СП59.13330.2012	Нет	-			Не соответствует нормативу	К,О,С,Г,У

1.1.2	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в здания.	Следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей.	п. 6.1.1 СП 59.13330.2016	Есть			Вход на территорию не оборудован наружным вызывным устройством	Не соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
1.2. Пути движения к входной группе									
1.2.1	Покрытие пешеходных дорожек	Маршрут движения должен быть ровным, без зазоров, из твердых материалов, не создающее вибрацию при движении.	п. 5.1.11 СП 59.13330.2016	Есть	-		Покрытие тротуара асфальтное, ровное, без выбоин. Ширина тротуара 2,2м	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
1.2.2	Уклон тротуара на путях движения к входной группе.	не более 1:20 (5%), уклон пути около здания не более 1:12 (8%).	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016	Нет	-		Уклон тротуара у входной калитки нет	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У

1.2.3	Ширина пешеходных путей.	От 1,2 м до 2,0 м.	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016	Есть	-		Ширина пешеходных путей на территории от 1,66 м до 6,2 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
1.3.	Автостоянка и парковка.								
1.3.1	Количество мест для инвалидов на автостоянке	10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016	Нет	-		Места для транспорта инвалидов не оборудованы.	Не соответствует нормативу.	К,О,С

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию объекта.	Оборудовать входы схемами маршрутов движения по территории.	Организационные мероприятия.
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Территория, прилегающая к зданию.	ДП-В – доступно полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов нарушением зрения.	-		Организационные мероприятия.





Приложение 2
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от " " 2021 г.

I. Результаты обследования:


2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сылвенская средняя школа имени поэта Василия Каменского» пос. Сылва, ул. Молодежная, 7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
2.1	Лестница (наружная). Главный вход								
2.1.1.	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	п. 5.3.1 ГОСТ 51261-99; п. 5.1.15, п.6.1.2 СП 59.13330.2016	Есть			Поручни установлены с обеих сторон лестничного марша.	Соответствует нормативу.	О,С
2.1.2	Ширина лестничного марша	не менее 1,35 м.	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016,	Есть			Ширина лестничного марша 5.14 м.	Соответствует нормативу.	О,С

2.1.3	Ширина проступи лестниц	0,35 – 0,4м (иликратно этим значениям).	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Есть			Ширина проступи 0,40 м.	Соответствует нормативу.	О,С
2.1.4	Высота подступенка	0,12-0,15 м.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота подступенка(снизу): 0,12 м.	Соответствует нормативу.	О,С
2.1.5	Все ступени лестниц в пределах одного марша	одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подступенка.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота подъема ступеней одинаковая.	Соответствует нормативу.	С
2.1.6	Поверхность ступеней	из твердых материалов, ровная, не создающая вибрацию при движении по ней.	п. 5.1.11 СП 59. 13330.2016	Есть			Поверхность ступеней нескользкая, покрытие бесшовное, прорезиненое.	Соответствует нормативу.	О,С,Г,У
2.1.7	Одна или несколько противоскользящих контрастных полос общей шириной 0,08 - 0,1 м на краевых ступенях	на расстоянии от 0,03 до 0,04 м от края проступи ступени	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016	Нет			Краевые ступени лестничного марша выделены контрастной полосой (полосами).	Соответствует нормативу.	С



2.1.8	Высота поручней.	0,45 -0,5 м	СНиП 2.08.02-89	Есть		Высота поручней верхний 1,21 м, нижний 0,89 м.	Соответствует нормативу.	О,С
2.1.9	Завершающие горизонтальные части поручня.	- длиннее наклонной части марша на 0,3 м (допуск $\pm 0,03$ м); - имеют нетравмирующее завершение.	п. 5.2.3, 5.2.5 ГОСТ Р 51261-99; п. 5.1.15 СП 59. 13330.2016	Есть		Завершающая часть поручня в верхней части является непрерывной, нижняя часть поручня длиннее марша на 0,35 м. Нетравмирующее завершение поручня.	Соответствует нормативу. Соответствует нормативу.	О,С
2.1.10	Высота ограждения	Высота ограждения должна составлять 1,2 м.	ГОСТ 25772-83	Есть		Высота ограждения составляет с обеих сторон – 1,24 м.	Соответствует нормативу	

2.1.11	Краевые ступени лестничного марша.	Выделены цветом или фактурой.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012	Есть			Краевые ступени лестничного марша выделены контрастной полосой.	Соответствует нормативу.	О,С,Г,У
2.1.12	Предупредительные тактильные полосы.	Наличие перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м. шириной 0,3-0,5 м.	п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012	Есть			Тактильные полосы установлены.	Соответствует нормативу.	С
2.2	Пандус (наружный) входная группа оборудована пандусом.								
2.2.1	Ограждения с поручнями.	Установлены на высоте: - 0,9 м. (допускается от 0,85 до 0,92 м). - 0,7 м.	п. 4.1.15 СП 59. 13330.2012 П. 5.1.15, 6.1.2 СП 59. 13330.2016	Есть			Высота верхнего поручня 0,92 м. Высота нижнего поручня 0,66 м.	Соответствует нормативу.	К,О

2.2.2	Поручни пандуса.	- Оборудованы с обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.	п. 4.1.15 СП 59. 13330.2012	Есть		Поручни являются непрерывными по всей длине.	Соответствует нормативу.	К,О
2.2.3	Расстояние между поручнями пандуса.	В пределах от 0,9 м до 1,0 м.	п. 4.1.15 СП 59. 13330.2012	Есть		Расстояние между поручнями 1,09 м.	Соответствует нормативу.	К,О
2.2.4	Завершающие горизонтальные части поручня.	Длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м). - Имеют нетравмирующее завершение.	п. 5.2.15 СП 59. 13330.2012	Есть		Завершающие части поручня в нижней и верхней части пандуса длиннее его наклонной части на 0,20м. Поручни имеют нетравмирующее завершение.	Не соответствует нормативу.	К,О


2.2.5	Уклон пандуса.	От 1:20 (5%) до 1:12 (8%).	п. 5.2.13 СП 59. 13330.201 2	Есть		Уклон маршей пандуса от 3,2%.до 7,8 %	Соответствует нормативу.	К,О
2.2.6	Поверхность пандуса.	- Нескользящая. - Отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории.	п. 4.1.15 СП 59. 13330.201 2	Есть		Поверхность пандуса из рифлёного железа нескользящая поверхность.	Соответствует нормативу.	К,О
2.2.7	Диаметр поручней.	От 0,03 до 0,05 м.	п. 5.1.6 ГОСТ 51261-99	Есть		Поручень округлого сечения. Диаметр от 0,03 до 0,05 м.	Соответствует нормативу.	К,О

2.2.8	Подъемное устройство	Подъемное устройство (платформа), Перемещение платформы: (вертикальное/наклонное), подъемник оборудован кнопкой вызова персонала, Грузоподъемность подъемной платформы 225 кг.	Есть		Подъемное устройство (платформа), Перемещение платформы: (вертикальное/наклонное), подъемник оборудован кнопкой вызова персонала, Грузоподъемность подъемной платформы 225 кг. Платформа в здание оборудован наружным вызывным устройством с двухсторонней связью.	Соответствует нормативу
2.2.9	Подъемное устройство	Подъемное устройство (платформа), Перемещение платформы: (вертикальное/наклонное), подъемник оборудован кнопкой вызова персонала, Грузоподъемность подъемной платформы 225 кг.	Есть		Подъемное устройство (платформа), Перемещение платформы: (вертикальное/наклонное), подъемник оборудован кнопкой вызова персонала, Грузоподъемность подъемной платформы 225 кг.	Соответствует нормативу
2.3	Входная площадка (перед дверью).					

2.3.1	Поверхность покрытия входной площадки	твердая, не допускающая скольжения при намокании.	п. 6.1.4 СП 59. 13330. 2016	Есть			Поверхность входной площадки нескользкая, покрытие бесшовное, прорезиненное.	Соответствует нормативу.	К,О,С.
2.3.2	Размеры входной площадки	не менее 2,2 х 2,2 м.	п. 6.1.4 СП 59. 13330. 2016	Есть			Размеры входной площадки по - глубина 2,72 м. - ширина 4,15 м.	Соответствует нормативу	К
2.4.	Дверь (входная) <i>В соответствии с п. 5.1.1 СП 59. 13330.2012 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других МГН.</i>								
2.4.1	Ширина дверного проема в свету.	От 0,9 до 1,2 м.	п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016	Есть			Ширина одной створки 0,96 м, при открытии двух створок 1,40 м.	Соответствует нормативу.	К,О
2.4.2	Ручка входной двери	Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	п. 6.4.3 СП 59. 13330. 2016	Есть			Ручка входной двери имеет удобную форму для открывания двери.	Соответствует нормативу	К,О,С

2.4.3	Порог двери	Высота каждого элемента не выше 0, 014 м.	п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016	Есть			Высота порога из двух элементов от 0,01м- 0,02м.	Соответствует нормативу.	К,О,С
2.4.4	Входная дверь	На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.	п. 6.1.7 СП 59.13330.20 16	Есть			Маркировка нанесена, высота маркировки 1,46 м.	Соответствует нормативу.	С
2.5. Тамбур									
2.5.1	Поверхность покрытия тамбура	Покрытие пола в тамбре нескользящее, выполнено из резиновой крошки.	п. 6.1.4 СП 59. 13330. 2016	Есть			Покрытие тамбура нескользкое.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г, У
2.5.2	Размеры тамбура	Размеры тамбура: 4,7 м X 2,5 м	п. 6.1.8 СП 59. 13330. 2016	Есть			Глубина тамбура 2,5 м. Ширина тамбура 4,7 м.	Соответствует нормативу.	К
2.6. Дверь из тамбура в помещение									

2.6.1	Ширина дверного полотна	не менее 0,9 м	п. 6.2.4 СП 59. 13330. 2016	Есть		Ширина одной створки 0,96 м, при открытии двух створок 1,40 м	Соответствует нормативу.	К
2.6.2	Порог двери	Высота каждого элемента не выше 0,014 м.	п. 6.1.5 СП 59. 13330. 2016	Есть		Высота порога из двух элементов от 0,014 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С
2.6.3	Наличие яркой контрастной маркировки в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м на прозрачных полотнах дверей.	На двух уровнях: 0,9 – 1,0 м и 1,3 – 1,4 м.	6.1.6 СП 59. 13330. 2016	Есть		Контрастная маркировка на прозрачном полотне двери присутствует на высоте 1,46 м.	Соответствует нормативу.	С

2.6.4	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом при входах в здания.	Следует применять с учетом принятой организации обслуживания посетителей.	п. 6.1.1 СП 59.13330.2016	Есть		Вход в здание не оборудован наружным вызывным устройством с двух сторонней связью.	Не соответствует нормативу.	К,О,С,Г,у
-------	---	---	---------------------------	------	---	--	-----------------------------	-----------

Работа по адаптации объектов


№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	


II. Заключение по зоне:



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Вход в здание	ДП-В – доступно полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов нарушением зрения			Организационные мероприятия.

3.2.1	Ширина марша	Не менее 1,35 м	п. 5.2.10 СП 59. 13330.2012			Ширина марша 1.50 м.	Соответствует нормативу	О,С
3.2.2	Ширина проступи лестниц	Не менее 0,3 м.	СП 136.13330. 2012			Ширина проступи ступеней 0,3м.	Соответствует нормативу	О,С
3.2.3	Высота подступенка для ступеней лестниц внутри здания.	Не более 0,15 м.	СП 136.13330. 2012			Высота подступенка 0,15 м.	Соответствует нормативу	О,С
3.2.4	Поручни лестниц	- Установлены вдоль обеих сторон. - Непрерывны по всей длине.	п. 5.2.15 СП 59. 13330.2012			Установлены с обеих сторон марша, непрерывны по всей длине.	Соответствует нормативу.	О,С
3.2.5	Высота поручней лестниц	0,9 м (допуск от 0,85 до 0,92 м). Дошкольных учреждений – 0,5 м	п. 5.2.15 СП 59.13330.2 012			Высота поручней 0,54 и 0,93 м.	Соответствует нормативу	О,С
3.2.6	Краевые ступени лестничных маршей	Выделены цветом или фактурой.	п. 5.1.12 СП 59. 13330.2016			Краевые ступени выделены цветом	Соответствует нормативу	О,С

3.3	Пандус внутри здания отсутствует.									
3.4	Лифт. 3-х этажное здание, обеспечено передвижение с первого на третий этаж лифтом..									
3.4.1	Дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами.	Наличие.	п. 4.1.14 СП 59. 13330.2012	Есть			В наличии пассажирский лифт с первого этажа на третий этаж. Ширина коридора в холле перед лифтом – 2,2м	Соответствует нормативу.	К,О,С	
3.4.2	Ширина двери в помещение с лифтом в свету.	Не менее 0,9 м	п. 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Есть			Ширина одной створки дверного проема в свету – 0,93 м., обеих створок – 1,36 м.	Соответствует нормативу.	К	
3.4.3	Порог двери.	Не выше 0,014 м.	п. 5.1.4 СП 59. 13330.2012	Есть			Высота порога двери 0,014 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С	

3.4.4	Лифтовой холл.	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м.	п. 5.2.2 СП 59. 13330.2012	Есть		Размеры площадки перед лифтом 2,2 x 4,3 м.	Соответствует нормативу.	К
3.4.5	Ширина дверного проема лифта Минимальная ширина двери	не менее 0,95 м. не менее 0,8 м.	п. 5.2.18 СП 59. 13330.2012 п. 5.2.1 ГОСТ 33652-2015	Есть		Ширина дверного проема лифта составляет 1,1 м.	Соответствует нормативу.	К,О
3.4.6	Размеры кабины.	Ширина кабины - 1100 мм; глубина кабины - 1400 мм.	п. 5.2.1 ГОСТ 33652-2015	Есть		Размеры кабины: - ширина 1,6 м. - глубина 1,5 м.	Соответствует нормативу.	К,О

3.4.7	Расположение кнопок управления.	Минимальное расстояние от уровня пола до центра любой кнопки 0,9 м, верхняя кнопка не выше 1,2 м	п. 5.4 ГОСТ 33652-2015	Есть			Расстояние до пульта управления лифтом от 1,0 м до 1,3 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С
3.4.8	Поручень кабины	Размер части поручня должен составлять от 30 до 45 мм с минимальным радиусом закругленной части 10 мм.	п. 5.3.2.1 ГОСТ 33652-2015	Есть			Размер поручня 45 мм. Поручень на высоте 0,9 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С
3.4.9	Кнопка вызова лифта на любом этаже у двери	не более 1,1 м и не менее 0,85 м от уровня пола	п. 5.4.1 СП 59.13330.2012	Есть			Кнопка вызова лифта вверх расположена на высоте 1,10 м.	Соответствует нормативу.	К

3.4.10	Прибытие назначенной кабины лифта на этаж должно сопровождаться звуковым и визуальным сигналами.	Наличие.	п. 5.2.20 СП 59. 13330.2012 5.4.3.4 ГОСТ 33652- 2015	Есть		Звуковые и визуальные сигналы присутствуют.	Соответствует нормативу.	К,О,С, Г
3.4.11	Кнопки лифта	Приспособлены для тактильного восприятия.	ГОСТ 33652 - 2015	Есть		Кнопки вызова лифта являются плоско-выпуклыми (приспособлены для тактильного восприятия) и продублированы шрифтом Брайля.	Соответствует нормативу.	С
3.4.12	Речевой информатор этажа.	Наличие.	п.5.4.4.2 ГОСТ 33652- 2015	Есть		Имеется.	Соответствует нормативу.	С,О,К
3.5	Дверь							

3.5.1	Двери в коридорах. Ширина дверных проемов в свету. Высота порога.	Не менее 0,9 м. Не более 0,014 м.	п. 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Есть			Ширина одной створки 0,92 м, при открывании обеих створок 1,88 м. Высота порога 0,015 м.	Соответствует нормативу.	К,О
3.5.2	Двери к лестничному маршу и безопасному выходу. Ширина двери.	Не менее 0,9 м.	п. 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Есть			Одна створка – 0,92 м, при открывании обеих створок – 1,88 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С
3.5.3	Высота порога.	Каждого элемента не более 0,014 м.					Высота порога из двух элементов от 0,01м-0,02м.	Соответствует нормативу	К,О,С

3.5.5.	Ручки дверей	- Имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.	п. 5.4.2., 5.1.5 СП 59. 13330.2012	Есть		Имеет удобную форму для открывания двери	Соответствует нормативу.	К,О,С
--------	--------------	---	---	------	---	--	--------------------------	-------

Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	

Пути движения в здании	ДП-В – доступно полностью для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха, для инвалидов на креслах-колясках, инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов нарушением зрения			Организационные мероприятия.
--	---	--	--	-------------------------------------

Приложение 4
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
от « » 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сылвенская средняя школа имени поэта Василия Каменского» пос. Сылва, ул. Молодежная, 7

№ п/п	Наименование функцио- нально-плани- ровочного эле- мента	Норматив	Ссылка на нор- матив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и за- мечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержа- ние	Зна- чимо для инва- лида (кате- го- рия)

4.1.1	Медицинский кабинет	Расположение на первом этаже здания Покрытие пола – твердое; ровное. Дверные проемы: - ширина – не менее 0,9 м Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м	п. 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Есть	  	Ширина двери 1,02 м. Высота порога на входе в кабинет 0,014 м. В кабинете порога нет.	Соответствует нормативу	К,О
-------	---------------------	---	----------------------------------	------	--	---	-------------------------	-----


Работа по адаптации объектов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
	нет		
ОБЩИЕ требования к зоне			

II. Заключение по зоне:



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)
5.1.	Санитарно-бытовые помещения для инвалидов: общие требования. <i>В учреждении на трех этажах оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов</i>								
5.1.1	Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов.	Наличие на каждом этаже доступной кабины в санузлах для инвалидов или универсальной кабины.	п. 5.3.1 СП 59.13330.2012 МДС 35-4.2000	Есть	-		Санитарно-гигиенические помещения для инвалидов оборудовано на первом, втором, третьем этаже здания.	Соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.2	Доступная кабина в общей уборной. Размеры универсальной кабины	Ширина – 1,65, глубина – 1,8 м. Ширина 2,2 м, глубина 2,25 м.	п. 5.3.3 СП 59.13330.2012	Есть			1 этаж: Глубина кабины 2,70 м. Ширина 1,65 м. 2 этаж: Глубина кабины 2,70 м. Ширина 1,65 м. 3 этаж: Глубина кабины 2,70 м. Ширина 1,65 м.	Соответствует нормативам доступной кабины в общей уборной.	К

5.1.3	Ширина двери. Открывание двери. Порог двери.	Не менее 0,9 м. Наружу. Не более 0,014 м.	п. 5.3.3, 5.2.4 СП 59. 13330.2012	Есть			Ширина двери: 1 этаж: 1,00 м. 2 этаж: 1,00 м. 3 этаж: 1,00 м. Открывание двери – наружу. Порог отсутствует.	Соответствует нормативу.	К,О
5.1.4	Свободное пространство рядом с унитазом.	Не менее 0,75 м.	п. 5.3.3 СП 59. 13330.2012	Есть			Справа от унитаза пространство 1 этаж: 0,75 м. 2 этаж: 0,75 м. 3 этаж: 0,75 м.	Соответствует нормативу.	К,О
5.1.5	Свободное пространство в кабине.	Не менее 1,4 м.	п. 5.3.3 СП 59. 13330.2012	Есть			Свободное пространство в кабине: 1 этаж: 1,95x1,65 м. 2 этаж: 1,95x1,65 м 3 этаж: 1,95x1,65 м	Соответствует нормативу.	К,О
5.1.6	Откидные опорные поручни, штанги у унитаза. Расстояние между поручнями.	На высоте 0,85-0,9 от уровня пола. 0,6 м.	п. 5.3.3 СП 59. 13330.2012 п. 5.4.4. ГОСТ 51261-99	Есть	-		На стене кабины установлены настенные стационарные поручни на высоте 0,75 м, у унитаза откидной поручень на высоте 0,75 м. Расстояние между поручнями 0,79 м.	Соответствует нормативу.	К,О
5.1.7	Высота раковины.	От 0,8 м до 0,9 м от уровня пола.	п. 8.10 СП 136. 13330.2012	Есть			Высота раковины 0,8 м.	Соответствует нормативу.	К

5.1.8	Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками.	Наличие. Высота расположения 0,75 – 0,8 м.	п. 5.4.10 ГОСТ 51261-99	Есть	-		Поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками установлены на высоте 0,78 м	Соответствует нормативу	К,О
5.1.10	Краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	Наличие.	п. 5.3.9 СП 59. 13330.2012	Есть	-		Оборудован однорычажным краном.	Соответствует нормативу.	К,О,С

5.1.12	Система тревожной сигнализации.	Система обеспечивает связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).	п. 5.3.6 СП 59. 13330.2012	Есть		Имеется система тревожной сигнализации. Расположена на высоте от 0,92 до 1,45 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С
--------	---------------------------------	---	----------------------------------	------	--	---	--------------------------	-------

5.1.13	Специальные знаки (в том числе рельефные).	Размещены у дверей со стороны ручки на высоте 1,35 м	п. 5.3.6 СП 59.13330.2012	Нет	-		Специальный знак присутствует, нижний край рамки на высоте 1,20 м.	Соответствует нормативу.	К,О,С
5.1.14	Контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; стена; стена - выключатели и т.п.).	Наличие.	п. 5.4.1 СП 59.13330.2012	Есть	-		Имеется контраст в оборудовании стена - дверь, дверь - ручка двери.	Соответствует нормативу.	С
5.1.15	Высота расположения выключателя.	0,85 - 1,1 м.	п. 5.4.2 СП 59.13330.2012	Есть	-		Выключатель на высоте 0,85 м. Также предусмотрен звуковой датчик света.	Соответствует нормативу.	К
5.2 Душевая/ванная комната в помещении детского сада отсутствует									
5.3 Бытовая комната (гардеробная) в помещении детского сада расположена на первом этаже.									



Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
	Нет		
Общие требования к зоне		Привести в соответствие нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Санитарно-бытовые помещения.	ДП-В – функциональная зона полностью доступна для инвалидов с нарушением слуха, умственного развития и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушением органов зрения, инвалидов на креслах-колясках.	-		

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания		
				есть/нет	№ на плане	фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	
Визуальные, акустические, тактильные средства информации.										
6.1. В данном приложении представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.										
6.1.1	Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов.	Наличие.	п. 4.3.3. СП 136.13330.2012 ГОСТ Р 52872-2012.	Есть	-	 	Учреждение имеет официальный сайт, на сайте есть информация о контактах учреждения. Есть версия сайта для слабовидящих.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У	

6.1.2	Визуальная, звуковая и тактильная информация с указанием направления движения и мест получения услуги.	Наличие.	п. 5.5.2, 5.5.3 СП 59.13330.2012	Есть	-		На объекте имеется визуальная информация: таблички с названием помещения и знаком доступности инвалидов, информационные стенды, расписание. Комплексная информация (визуальной, тактильной и звуковой), схема движения по зданию с указанием доступных мест общего пользования и мест получения услуги маломобильными группами населения имеется.	Соответствует нормативу.	К,О,С,Г,У
6.1.3	Доступные для инвалидов элементы здания и территории.	Идентифицированы символами доступности.	п. 5.5.1 СП 59.13330.2012	Есть	-		Доступные элементы здания и территории, требующие идентификации символами доступности, оборудованы.	-	К,О,С,Г

6.1.4	Расписание на этажах.	- Располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения (для слабовидящих). - Размещается с учетом зоны досягаемости инвалидов на креслах-колясках. Максимальная высота 1,2 м. - Для слабовидящих размещается в адаптированной форме: должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см), рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) .	п. 5.5.4, п. 5.5.7 СП 59.13330.2012, приказ Министрства и образования РФ от 30 августа 2013 г. № 1015.	Есть	-		- Визуальная информация контрастна по цвету со стендом. - Размер шрифта не соответствует расстоянию рассмотрения: мелкий шрифт информации. - Информация не адаптирована для слабовидящих.	Соответствует нормативу. Не соответствует нормативу. Не соответствует нормативу.	С К С
-------	-----------------------	--	--	------	---	--	--	---	----------------------------

Работа по адаптации объектов



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
6.1.5	Расписание и информационные стенды на этажах.	Размещать информацию, выполненную крупным шрифтом, в месте, где отсутствует бликование, слепящее освещение.	Организационные мероприятия.
		Разместить с учетом зоны досягаемости инвалидов на креслах-колясках.	Организационные мероприятия.
		Обеспечить информационную доступность для слабовидящих.	Организационные мероприятия.
ОБЩИЕ требования к зоне		Привести в соответствие установленным нормативам.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	

Система средств информации.

ДЧ-В - доступно частично
всем;



Организационные мероприятия.